


Санация цокольной гидроизоляции, без подвала с saniрующей штукатуркой на цоколе

Простая кирпичная стена, оштукатуренная



- 1 Горизонтальный барьер под стеной
– в наличии – защита от капиллярно поднимающейся воды
- 2 Санирующая штукатурка, вкл. штукатурный обрызг – THERMOPAL-ULTRA – система saniрующих штукатурок для аккумуляции угрожающих строительной конструкции солей
- 3 Гидроизоляция цокольной стены против брызг – AQUAFIN-RB400 – защита ограждающей конструкции здания от влаги и чужеродных материалов
- 4 Защита от влаги – AQUAFIN-RB400 – защита против проникания воды под цокольный штукатурный слой
- 5 Защита гидроизоляции – Теплоизоляционные, защитные и дренажные плиты – защищают гидроизоляцию от повреждений
- 6 Строительные конструкции, соприкасающиеся с землей – AQUAFIN-RB400 – двухслойная гидроизоляция для защиты ограждающей конструкции здания от поступающей воды и влаги